

北京钛合金金相砂纸厂家直销


发布日期：2025-10-03 | 阅读量：9

所谓目数，是指物料的粒度或粗细度，一般定义是指在1英寸*1英寸的面积内有多少个网孔数，即筛网的网孔数，物料能通过该网孔即定义为多少目数。如200目，就是该物料能通过1英寸*1英寸内有200个网孔的筛网。砂纸目数的分类：1、粗的为：16目，24，36，40，50，60。2、常用的为：80，100，120，150，180，220，280，320，400，500，600。3、精细打磨细的为：800，1000，1200，1500，2000，2500。目数前加正负号则表示能否漏过该目数的网孔。负数表示能漏过该目数的网孔，即颗粒尺寸小于网孔尺寸；而正数表示不能漏过该目数的网孔，即颗粒尺寸大于网孔尺寸。金相砂纸粒度都有P80、P120、P180、P240、P320、P400、P600、P800、P1000、P1200、P1500、P2000、P2500、P3000、P4000、P5000、P7000。外径大小有直径200mm、220mm、250mm、300mm、还有非标定制。材料有进口和国产。有带胶和不带胶。一般打磨3道左右。抛光2道左右。基本可以达到镜面效果。其中金刚石磨盘也可以替代砂纸，成本要高些，一个金刚石磨盘可以相当于300张砂纸。砂纸粒度也可以按照欧标，美标，国标，一般国内按照欧标标准来，就是P80或则80#这样来表示。赋耘检测技术（上海）有限公司提供专门磨抛电子行业金相砂纸！北京钛合金金相砂纸厂家直销



赋耘氧化铝砂纸俗称矾土、刚玉。显微镜下观察为三面晶，是一种白色无形粉状物，硬度高、菱角结构、不溶于水。由于硬度高，适宜做研磨材料和切割工具。3M金字塔砂纸表面均匀分着三维立体结构的磨料就是氧化铝。结构的规则性能确保均匀的眼膜效果，并减少研磨的差异性。砂纸磨料氧化铝适合多种干湿处理工艺，可将任何工件的粗糙表面打磨精细。是经济实惠的磨料之一。这种磨料的硬度为，次于金刚石。可以制成卵形对工件进行精磨。也正是由于它的高硬度、结构规整，砂纸磨料-氧化铝是目前普遍、快速的研磨材料之一。赋耘金相砂纸—碳化硅砂纸纸基韧性好，耐水，磨削性好，去除率高；划痕小，快速去除材料表面层和变形层，研磨效果

好。尺寸分别有方形□230*280mm,圆形不带背胶：φ200□φ220□φ230□φ250□φ300□粒度分别有□P80/P120/P180/P240/P320/P400/P600/P800/P1000/P1200/P1500/P2000/P2500/P3000/P4000. 圆形带背胶：φ200□φ220□φ230□φ250□φ300□粒度分别有□P80/P120/P180/P240/P320/P400/P600/P800/P1000/P1200/P1500/P2000/P2500/P3000/P4000. 透明背胶，无残留，操作方便，粘性好。 山西焊接材料金相砂纸厂家直销赋耘检测技术（上海）有限公司提供生产金相砂纸！



赋耘检测技术（上海）有限公司主营产品：金相砂纸（水砂纸、碳化硅砂纸、氧化铝砂纸、德国勇士）、金相抛光织物、金刚石抛光剂、抛光膏，冷却液、热镶嵌树脂、冷镶嵌树脂、金相制样设备、进口材料等。经营模式：经销批发，生产加工。专心，专业，专注，高效切割，快速镶嵌，缩短研磨时间，为实验提供全套制定解决方案。公司自创以来本着“以市场为导向，诚实守信、开拓创新”的经营方针，以敏锐的创新思路、强大的技术实力后盾，为客户提供一站式服务。赋耘金相砂纸粒度都

有P80□P120,P180□P240,P320□P400□P600□P800□P1000□P1200,P1500□P2000,P2500,P3000,P4000,P5000,P7000. 外径大小有直径200mm□220mm□250mm□300mm□还有非标定制。材料有进口和国产。有带胶和不带胶。一般打磨3道左右。抛光2道左右。基本可以达到镜面效果。其中金刚石磨盘也可以替代砂纸，成本要高些，一个金刚石磨盘可以相当于300张砂纸。砂纸粒度也可以按照欧标，美标，国标，一般国内按照欧标标准来，就是P80□或则80#这样来表示。

金相研磨砂纸金相 砂纸先从粗中细打磨好后，再进行抛光。抛光的目的是将试样抛光成又亮又光滑的镜面。在抛光前先把金相抛光绒布放到金相磨抛机抛光盘上，然后加水将抛光布弄湿，再喷上金刚石抛光剂。打开开关，将试样按在有金刚石抛光剂的地方进行抛光，抛光时要使磨制面的划痕方向与抛光机的旋转方向相垂直，并且这个过程要在湿润的条件下，所以要不时用瓶加水。在观察到划痕几乎没有后再将样旋转90度进行抛光，用力不要太大，并且保持面是平整的按在抛光布上。除此之外，在抛光的过程中要根据情况将金相面上的杂质冲洗干净。赋耘检测技术（上海）有限公司用于PCB电子行业砂纸质量可以替代标乐斯特金相砂纸！



规格说明：产品规格齐全产品数量100包装说明完好价格说明电议 产品说明：赋耘金相砂纸水砂纸用于在水中或油中磨光金属或非金属工件及表面。干砂纸一般选用特制牛皮纸和乳胶纸。砂纸通常在原纸上胶着各种研磨砂粒而成。砂带, 砂纸, 百洁布, 工业百洁布, 含砂百洁布, 抽拉式研磨垫, 涂层纸带, 羊毛衬垫, 尼纶抛光卷海绵砂纸是由磨料粘结在纸、布等可挠性材料上, 用以进行磨削和抛光的带状工具。家具生产中常用磨料为氧化铝、碳化硅、氧化锆铝、石榴石、手工砂纸则用玻璃砂作磨料, 这些磨料各有特点。耐水海绵砂纸采用耐水合成树脂为底胶和复胶, 进行严格的防水处理。根据不同的研磨物质, 有金刚砂纸、人造金刚砂纸、玻璃砂纸等多种。干磨砂纸以合成树脂为粘结剂将碳化硅磨料粘接在乳胶之上, 并涂以抗静电的涂层制成好的产品, 具有防堵塞、防静电、柔软性好, 耐磨度高等优点。正确使用砂纸会给你一个光滑, 光滑的表面, 可用于油漆或污渍, 而使用不当, 可以让你的木材充满划痕。如果你在打磨木头, 一定要用砂纸打磨, 而不是用砂纸打磨。用好的砂纸打磨。你的表面应光滑, 无划痕和钟声。从粗砂纸开始, 如果你仍然看到划痕或者你不满意平滑度。赋耘检测技术(上海)有限公司主营金相砂纸, 金相抛光布, 金刚石抛光液, 若有需要, 欢迎来电咨询! 辽宁螺纹钢金相砂纸直径有哪些

赋耘检测技术(上海)有限公司金相**砂纸使用操作注意哪些? 北京钛合金金相砂纸厂家直销

车漆划痕抛光用多少目砂纸汽车表面经喷涂之后, 可能会出现粗粒、砂纸痕、流痕、反白、橘皮等漆膜表面的细小缺陷, 为了弥补这些缺陷, 通常在喷涂后进行研磨汽车抛光处理, 以提高漆膜的镜面效果, 达到光亮、平滑、艳丽的要求。研磨抛光的步骤如下: 1、清洗整车。用去污力强的漆面清洗剂清洗整车, 采用清洗剂时, 应避免颗粒灰尘在研磨中造成新划痕。2、水砂纸打磨。对于涂面有粗粒、细微砂纸痕、流痕等缺陷, 在抛光前先用600#~1000#水砂纸沾水包于小橡胶衬块内, 对其轻轻打磨至平整(注意不能磨穿漆层)。3、粗、细研磨。采用机用研磨机(电动或风动)加上粗研磨膏, 对水砂纸的痕迹进行粗磨; 再加研磨膏抛光进行抛光细研磨。4、抛光。采用机械抛光机, 加上镜面处理剂抛去粗研磨膏留下的旋印, 达到漆膜镜面抛光的效果。5、手工上光。研磨抛光结束后, 擦净研磨抛光膏, 立即用棉纱沾上光油蜡把抛光部位全部擦一遍, 再用干棉纱擦

净多余的上光蜡，使漆面光亮似镜、艳丽夺目。 北京钛合金金相砂纸厂家直销

赋耘检测技术(上海)有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的五金、工具行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**赋耘检测技术供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！